



ब्लाक युवा कांग्रेस पथरिया



राहुल राजपुत

अध्यक्ष

ब्लाक युवा कांग्रेस
पथरिया

जिला - मुंगेली (छ.ग.)

निवास :-

ग्राम देवरी

थाना पथरिया जिला मुंगेली(छ.ग.)

पि.न.495335

मो. 8770070026,

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

अनुविभाग-पथरिया, जिला-मुंगेली, छ.ग.

Handwritten signature
23.9

विषय - क्षेत्र में विद्युत विभाग सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि नगर पंचायत पथरिया के विभिन्न वार्डों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग से सम्बंधित अनेको समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसका समय पर समाधान ना होने की वजह से ग्रामीणजनों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पथरिया नगर के साथ साथ पुरे क्षेत्र में लो-वोल्टेज एवं अघोषित विद्युत कटौती अपने चरम पर है। सम्बंधित ग्राम वासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। अनेको जगह पर ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, दर्जनों गांव में लोड अधिक होने की वजह से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कई जगहों पर तारे इतनी झुकी हुई हैं जिनसे जान माल का खतरा बना हुआ है, कहीं पीसीसी पोल क्षतिग्रस्त है तो कहीं पाराटोला में पोल लगा कर बिजली देने की आवश्यकता है, वही पूर्व में शासन द्वारा प्रस्तावित एवं चयनित स्थानों पर सब स्टेशन का क्रियान्वयन आज तक शुरू नहीं हो सका है।

महोदय इनमें से कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जो निम्न हैं :-

Handwritten signature
पथरिया

शहरी क्षेत्र

- 1) वार्ड क्रमांक 01 लखनपुर का लाइन कनेक्शन ग्रामीण से हटाकर सेपरेट किये जाने की जरूरत है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के पीछे बसाहट में 5 खम्भों और 63kva ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।
- 2) वार्ड नंबर 2 के ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज की समस्या, बूढ़ादेव चौक से थाना तक केबल जर्जर अवस्था में है।
- 3) वार्ड क्रमांक 05 अर्जुन नगर ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज की समस्या, मस्जिद रोड में लगे खम्भों का तार आपस में चिपक रहा है।
- 4) वार्ड नंबर 8 में डॉक्टर बंगाली के घर से निश्चल गुप्ता के दुकान तक और विशाल गुप्ता के घर से रवींद्र वर्मा की दुकान तक की विद्युत तारे जर्जर स्थिति में हैं।
- 5) वार्ड क्रमांक 09 अटल चौक ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज की समस्या, बजरंग जायसवाल के दुकान से रामकुमार धुव के खेत तक लगे तार आपस में चिपक जाते हैं।
- 6) वार्ड क्रमांक 11 में अर्जुन पाली के घर के पास स्थित पीसीसी पोल क्षतिग्रस्त होकर गिरने की स्थिति में है। चितरेश खुसरो के घर के पास अनुपयोगी खम्भा आवागमन को बाधित करता है। कार्तिक साहू के घर से परदेश साहू के घर होते हुए गुजरी हुई तार अनुपयोगी और बंद पड़ी हुई है, जिसे हटाने के लिए वार्ड पार्षद द्वारा आवेदन भी दिया जा चुका है।
- 7) वार्ड 07 में चतुर के दुकान से नर्मदा पाण्डेय के घर तक स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है।
- 8) वार्ड क्रमांक 13 में आंगनवाड़ी केंद्र के सामने लगे हुए ट्रांसफार्मर को 3 वर्ष पहले निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वार्ड 10,11,13,14 और 15 में वोल्टेज की समस्या आने लगी है। इसे पुनः स्थापित करने से वार्डों में वोल्टेज समस्या दूर हो पायेगी।



ग्रामीण क्षेत्र

- 1) कपूवा - ट्रांसफार्मर में लोड अधिक होने की वजह से निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है, 100 Kva के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।
- 2) दलपुरवा - विगत पांच माह से 100 Kva का ट्रांसफार्मर खराब हुआ पड़ा है।
- 3) जोता - नहना खार में स्थित 25 Kva ट्रांसफार्मर विगत 3 माह से खराब हुआ पड़ा है। नहना मार्ग स्थित तालाब के पास एक पोल वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे कभी भी हादसे की आशंका है।
- 4) भठली - ग्राम में स्थापित 63 Kva का ट्रांसफार्मर आये दिन खराब होता रहता है, उसे परिवर्तित कर नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाये।
- 5) परसदा - 63 Kva ट्रांसफार्मर विगत 2 महीनों से क्षतिग्रस्त है जिससे विद्युत सप्लाई बाधित है।
- 6) पौसरी - होली के घर से महामाया मंदिर तक गए तार कई महीनों से खराब पड़े हैं और उनमें विद्युत आपूर्ति बंद है। साथ ही गांव के अनेको विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
- 7) झूलनाकला - ग्राम में फैले विद्युत तारे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर झुक गई हैं, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
- 8) भरेवा - खिलेश्वर के घर के पास लगे ट्रांसफार्मर में लोड अधिक होने की वजह से आपूर्ति बाधित रहती है। साथ ही आवास मोहल्ला के तरफ पीसीसी पोल की आवश्यकता है।
- 9) बेढ़ाकापा - अजय वर्मा के घर के पास स्थित 63 Kva ट्रांसफार्मर से केवल दो फेस की सप्लाई मिल रही है। साथ ही तारे क्षतिग्रस्त हैं।
- 10) पथरगढ़ी - गणेश के मिल से पंचराम के घर होते हुए मदन के घर तक आई हुई केवल तार जर्जर हो चुकी है। साथ ही मदन के घर के पास 11kv तार काफी झुकी हुई है, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है।
- 11) चिरौटी - 63Kv ट्रांसफार्मर से बबलू के घर तक लगभग 500 मीटर तार बुरी तरह जल चूका है जो बार बार टूट कर गिर जाता है। कुंवर के घर के पास और सार्जन के घर के पास लगे पीसीसी पोल क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही लोड अधिक होने की वजह से 100 kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।
- 12) डिघोरा- बड़ी बस्ती होने कारण विद्यालय के पास लगे सिर्फ एक 63 Kv ट्रांसफार्मर से आपूर्ति नहीं हो पाती जिसे बदल कर 100 kv ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है।
- 13) पेण्डी (ज.)- नरेश के घर के पास लगे ट्रांसफार्मर से निकला हुआ तार 6 खम्भे तक खराब हो चूका है, जिसकी मरम्मत सम्भव नहीं। इसके स्थान पर नये तार की आवश्यकता है।

4/11/2018
4/11/2018
6/11/2018

14) पीड़ा - 100 Kv ट्रांसफार्मर से गली होते हुए निर्मल वर्मा के घर तक लगी तार बार बार टूट जाती है जिसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में करने के बाद सुधार करने आये विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सिर्फ दो खम्भे तक सुधार कार्य किया, फिर वापस लौट गए। इसे अतिशीघ्र सुधार कराने की आवश्यकता है। साथ ही ग्राम के कोतवाल के घर के पास स्थित पीसीसी पोल 6 महीने से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है।

15) डाकाचाका - ग्राम के आये हुए कनेक्शन को सीधे जुनवानी से जोड़ा जाये। साथ ही 25Kv का ट्रांसफार्मर विगत 2 सप्ताह से खराब पड़ा हुआ है।

16) लमती - गांव में फैले हुए विद्युत तार काफी पुराने (22वर्ष) और क्षतिग्रस्त होने की वजह से टूट कर गिरते रहते हैं। 100 Kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की तत्काल आवश्यकता है।

17) मचहा - माधव के घर के पास स्थित 63Kv का ट्रांसफार्मर लोड अधिक होने की वजह से आपूर्ति नहीं कर पाता, जिसे बदल कर 100Kv का ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है।

18) त्रिभुवनपुर - जैतखम्भ के सामने लगा 63Kv का ट्रांसफार्मर पूरे गांव में विद्युत आपूर्ति करने में अक्षम है, अत्यधिक भार के चलते आये दिन खराब होता रहता है। इसे बदल कर 100Kv का ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है।

19) गंगद्वारी - शासन द्वारा ग्राम गंगद्वारी में वर्षों पूर्व सब स्टेशन बनना प्रस्तावित है, जिसके लिए पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से स्थल चयन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान पर्यन्त सब स्टेशन के कार्य में प्रगति नहीं दिखाई दे रही, इसे शीघ्र पूरा करे। जिससे आसपास के ग्रामीणों को राहत मिल सके।

14) पीड़ा - 100 Kv ट्रांसफार्मर से गली होते हुए निर्मल वर्मा के घर तक लगी तार बार बार टूट जाती है, जिसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में करने के बाद सुधार करने आये विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सिर्फ दो खम्भे तक सुधार कार्य किया, फिर वापस लौट गए। इसे अतिशीघ्र सुधार कराने की आवश्यकता है। साथ ही ग्राम के कोतवाल के घर के पास स्थित पीसीसी पोल 6 महीने से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है।

15) डाकाचाका - ग्राम के आये हुए कनेक्शन को सीधे जुनवानी से जोड़ा जाये। साथ ही 25Kv का ट्रांसफार्मर विगत 2 सप्ताह से खराब पड़ा हुआ है।

16) लमती - गांव में फैले हुए विद्युत तार काफी पुराने (22वर्ष) और क्षतिग्रस्त होने की वजह से टूट कर गिरते रहते हैं। 100 Kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की तत्काल आवश्यकता है।

17) मचहा - माधव के घर के पास स्थित 63Kv का ट्रांसफार्मर लोड अधिक होने की वजह से आपूर्ति नहीं कर पाता, जिसे बदल कर 100Kv का ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है।

18) त्रिभुवनपुर - जैतखम्भ के सामने लगा 63Kv का ट्रांसफार्मर पूरे गांव में विद्युत आपूर्ति करने में अक्षम है, अत्यधिक भार के चलते आये दिन खराब होता रहता है। इसे बदल कर 100Kv का ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है।

Aditya

19) गंगद्वारी - शासन द्वारा ग्राम गंगद्वारी में वर्षा पूर्व सब स्टेशन बनना प्रस्तावित है जिसके लिए पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से स्थल चयन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान पर्यन्त सब स्टेशन के कार्य में प्रगति नहीं दिखाई दे रही। इसे शीघ्र पूरा करें। जिससे आसपास के ग्रामीणों को राहत मिल सके।

20) बेलखुरी - बस्ती भीतर भंजन राजपूत के घर के पास 100Kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। नोहर दास मांडले और लक्ष्मीनारायण राजपूत के घर पास लगे 16-16 Kv के ट्रांसफार्मर विगत 5 सालों से क्षतिग्रस्त पड़े हैं। ट्रांसफार्मर से मधु राजपूत के घर की ओर लगे खम्भों के तार क्षतिग्रस्त हैं, जो पिछले 2 सालों से बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा सोहागराम राजपूत के ट्यूबवेल से मनहरण के ट्यूबवेल तक लगे खम्भों में आज तक तार ही नहीं लगाए गए हैं।

21) खुटेरा - आवास मोहल्ला के लगभग 35 घरों में विद्युत व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। जिसके लिए लगभग 8 खम्भों की आवश्यकता है।

22) बरछा(से.) - सोढ़ी निजामी के आश्रित ग्राम बरछा में 100Kv का ट्रांसफार्मर विगत 50 दिनों से खराब होकर बंद पड़ा है, जिससे गांव वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

23) छिंदभोग - आंगनवाड़ी के पास स्थित ट्रांसफार्मर से सिर्फ 2 फेस सप्लाई मिल रही है। साथ ही विद्युत विस्तार हेतु लगभग 19 खम्भों की आवश्यकता है।

24) बैजना - जगदीश यादव के घर के पास 100Kv का ट्रांसफार्मर 15 दिनों से खराब हुआ पड़ा है।


25) देवरी - मुख्य मार्गदर्शन में स्थित ट्रांसफार्मर महीनों से क्षतिग्रस्त है जिसके चलते विद्युत आपूर्ति रुक रुक कर होती है।

26) घुठेली - लमती मार्ग में स्थित 63Kv का ट्रांसफार्मर विगत 1 माह से खराब पड़ा हुआ है। रानी अबंती बाई लोधी चौक से लोधी पारा की ओर गई हुई तार क्षतिग्रस्त होकर बेहद झुक गई है, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है।

27) भूलनकापा - वार्ड 16 मुख्य मार्ग में 63Kv के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार आवेदन दिया जा चुका है।

28) सिलतरा - त्रिजूगी के घर पास लगे ट्रांसफार्मर से निकला हुआ केबल आये दिन क्षतिग्रस्त होता रहता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। साथ ही 100Kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।

29) धमधहापारा - श्याम के खेत से भंडारी के खेत तक एक माह पहले खम्भा लगा कर तार लगाया गया है लेकिन वर्तमान पर्यन्त विजली सप्लाई नहीं हो रही है। साथ ही 100Kva अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।


शिकल 245

29) धमधहापारा- श्याम के खेत से भंडारी के खेत तक एक माह पहले खम्भा लगा कर तार लगाया गया है लेकिन वर्तमान पर्यन्त बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। साथ ही 100Kva अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।

30) पड़ियाईन - पुरे गाँव मे फैले केबल तार जर्जर है जिन्हे हर सप्ताह मरम्मत कराना पड़ता है। ग्राम के सभी ट्रांसफार्मर मे लगे ग्रीप और उनसे निकले केबल क्षतिग्रस्त हो चुके है। टावर लाइन को बस्ती लाइन से अलग कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामवासियों को पर्याप्त बिजली मिल सके। ग्राम मे सर्किट ग्रीप की आवश्यकता है। साथ ही सरगांव मुख्य मार्ग मे लगे अधिकतर खम्भे झुके हुए है जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है।

31) सिलदहा - डिघोरा रास्ते मे लगा 25Kv का ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा हुआ है। भुतहा खार से गुजरा हुआ 11 Kv और 33 Kv का तार काफी झुका है, जिससे कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है। साथ ही 100Kva के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।

32) अमलडीहा - गांव मे आये हुए विद्युत कनेक्शन को जुनवानी से डाकाचाका होते हुए जोड़ने की आवश्यकता है।

33) देवरीमुण्डा - पड़ियाईन रास्ते मे लगा 100Kv का ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा हुआ है।


34) खपरी - दैहान के पास लगे 100Kv ट्रांसफार्मर मे आया 11Kva सप्लाई बीच बीच कट जाता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है।

35) ढोढापुर- बस्ती भीतर तालाब के पास लगा 100 Kva का ट्रांसफार्मर मे आये दिन खराबी आती रहती है, जिसे हर दो दिन मे मरम्मत की आवश्यकता होती है।

29) धमधहापारा- श्याम के खेत से भंडारी के खेत तक एक माह पहले खम्भा लगा कर तार लगाया गया है लेकिन वर्तमान पर्यन्त बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। साथ ही 100Kva अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।

30) पड़ियाईन - पुरे गाँव मे फैले केबल तार जर्जर है जिन्हे हर सप्ताह मरम्मत कराना पड़ता है। ग्राम के सभी ट्रांसफार्मर मे लगे ग्रीप और उनसे निकले केबल क्षतिग्रस्त हो चुके है। टावर लाइन को बस्ती लाइन से अलग कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामवासियों को पर्याप्त बिजली मिल सके। ग्राम मे सर्किट ग्रीप की आवश्यकता है। साथ ही सरगांव मुख्य मार्ग मे लगे अधिकतर खम्भे झुके हुए है जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है।

31) सिलदहा - डिघोरा रास्ते मे लगा 25Kv का ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा हुआ है। भुतहा खार से गुजरा हुआ 11 Kv और 33 Kv का तार काफी झुका है, जिससे कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है। साथ ही 100Kva के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।



32) अमलडीहा - गांव मे आये हुए विद्युत कनेक्शन को जुनवानी से डाकाचाका होते हुए जोड़ने की आवश्यकता है।

33) देवरीमुण्डा - पड़ियाइन रास्ते मे लगा 100Kv का ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा हुआ है।

34) खपरी - दैहान के पास लगे 100Kv ट्रांसफार्मर मे आया 11Kva सप्लाई बीच बीच कट जाता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है।

35) ढोढापुर- बस्ती भीतर तालाब के पास लगा 100 Kva का ट्रांसफार्मर मे आये दिन खराबी आती रहती है, जिसे हर दो दिन मे मरम्मत की आवश्यकता होती है।

36) कलारजेवरा - गौठान के पास से 11kv का मेन लाइन का तार काफी झुक कर नीचे आप चूका है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, इससे लगातार हादसे की आशंका बनी हुई है। जानचंद के घर के पास स्थित 63Kva के ट्रांसफार्मर से सिर्फ 2 फेस निकल रहा है, जिससे आपूर्ति पूरी नहीं हो पता रही है।

37) जुनवानी - दैहान पारा मे लो वोल्टेज की समस्या रहती है जिसके लिए 100 kv अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। इसके एकल फेस कनेक्शन को 3 फेस कनेक्शन करने की आवश्यकता है।

38) कान्हरपुर - लो वोल्टेज की वजह से ग्रीप और बुश लगातार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, 100Kva अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। घासी रमेश रघुराम के खेत मे 25Kva का ट्रांसफार्मर लगाना था, जिसके लिए विभाग मे 75000 रुपये जमा भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक पोल भी नहीं गड पाया है। ग्राम मे 3 खम्भो की आवश्यकता है।

39) सकेरी- बस्ती भीतर की विद्युत तारे काफी पुरानी और कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से बीच बीच मे टूट कर गिर जाती है, इन्हे बदलने की आवश्यकता है। साथ ही ट्रांसफार्मर मे वोल्टेज की समस्या है।

40) पेटूलकापा-अटल चौक से बाजार गौठान तक खम्भे की आवश्यकता है। तालाब से लेकर झाड़ू पारा तक पूरा तार नीचे झुका हुआ है, साथ ही छतिग्रस्त भी है ग्राम के लगभग 10 खम्भे पूरी तरह से छतिग्रस्त हैं जो कभी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं।

41) सेंदरी - ग्राम के बस स्टैंड मे 33kva का एकमात्र ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे पुरे गांव मे सप्लाई होनी है, जो पर्याप्त नहीं हो पाती। इसे बदल कर 100kv ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। ग्राम की सभी विद्युत तारे झुकी हुई हैं, जिससे आये दिन हादसे होते रहते हैं।

42) जरेली- नयापारा के ट्रांसफार्मर से पुराना बस्ती तक लगी तारे काफी पुरानी होने की वजह से टूट कर गिर जाता है, इन्हे बदलने की आवश्यकता है।



43) उमरिया- ग्राम के 100Kva का ट्रांसफार्मर विगत एक माह से जल कर खराब हुआ पडा है. जिसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक नया ट्रांसफार्मर नही लगाया गया है।

44) सोढ़ी (म.) - बांधा तालाब के पास लगा 100Kva का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, जिसके मरम्मत के लिए पथरिया लाया गया काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक नही बन पाया है।

45) सकेत- उज्जैन के घर के पास लगा ट्रांसफार्मर अधिक लोड की वजह से सप्लाई नही दे पता रहा जिसे बदल कर 100 Kva के लगाने की ज़रूरत है। जय स्तम्भ से संतोष खुटे के घर तक तार जर्जर स्थिति मे है।

राजू माडू
बदल
अ. लाल
रवि प्रकाश वर्मा
दुर्गा देवी
जगदीश शर्मा वर्मा
29/01/2024

रामेश
शंकर साहू
अ. क. साहू
अ. क. साहू
शंकर साहू
र. साहू
अ. साहू
अ. साहू
अ. साहू
अ. साहू
अ. साहू
अ. साहू



ब्लाक युवा कांग्रेस पथरिया



राहुल राजपुत
अध्यक्ष
ब्लाक युवा कांग्रेस
पथरिया

जिला - मुंगेली (छ.ग.)

निवास :-
ग्राम देवरी
थाना पथरिया जिला मुंगेली (छ.ग.)
पि.न.495335
मो. 8770070026,

क्षेत्र में विद्युत विभाग सम्बन्धी उपरोक्त समस्याओं और मांगों को लेकर आम जनमानस बेहद परेशान है और शासन-प्रशासन के प्रति उनका रोष बढ़ता जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि शीघ्र ही इनका निराकरण करने की कृपा करें।

टीप - 25 सितम्बर तक उपरोक्त समस्याओं का निराकरण अथवा सुधार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में दिनांक 26/09/2024 दिन गुरुवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा एसडीएम कार्यालय पथरिया का घेराव किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शासन - प्रशासन की होगी।

धन्यवाद



Rahul